## **CRITERIOS DE CORRECCIÓN**

### PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS

#### **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II**

## Curso 2017/2018

#### Instrucciones

Esta prueba consta de dos opciones A y B. **El alumno elegirá una de ellas**. La puntuación máxima es de 10 puntos. Se permite el uso de calculadora.

#### OPCIÓN A

- 1. (2.5 puntos) Describe el ensayo dinámico por choque o ensayo de resiliencia.
  - a. Descripción de este ensayo: 1,25 puntos
  - b. Definición de resiliencia: 1,25 puntos
- 2. (2.5 puntos) Una barra de aluminio de 250 mm de longitud y con una sección cuadrada de 0.02 m de lado, se somete a una fuerza de tracción de 10000 N, y experimenta un alargamiento de 0.30 mm. Suponiendo que el comportamiento de la barra es totalmente elástico, calcula el módulo de elasticidad del aluminio.
  - a. Escribir la expresión para el cálculo de tensión: 0,5 puntos
  - b. Escribir la expresión para el cálculo de deformación unitaria: 0,5 puntos
  - c. Escribir la expresión para el cálculo del módulo de Young: 0,5 puntos
  - d. Dato de E: 1,0 punto
- 3. (2.5 puntos) Explica las diferencias que existen (si es que las hay) en los procesos de fusión de un metal puro y de una aleación. Define cuándo una aleación binaria constituye un sistema isomórfico.
  - a. Describir adecuadamente los ejes en los que circunscribe el diagrama: 0,5 punto
  - b. Describir cómo se consigue ese proceso de solidificación: 0,5 punto
  - c. Describir adecuadamente las diferencias que pueden existir en el diagrama si éste analiza el comportamiento de un metal puro respecto de una aleación:
  - d. Definición de aleación isomórfica: 0,5 puntos
- 4. (2.5 puntos) Calcula el presión de salida del fluido en una turbina de gas en la que se produce su expansión adiabática desde unas condiciones de 8 bar y 1 m³ hasta el triple del volumen inicial (suponer exponente adiabático de 1.4). Representa la transformación termodinámica en un diagrama p-V.
  - a. Escribir la expresión de las adiabáticas que relaciona las coordenadas p y V:
    1,0 puntos
  - b. Despejar y calcular la presión: 1,0 puntos
  - c. Representar el proceso de expansión localizando los puntos inicial y final, así como sus temperaturas: 0,5 puntos

# OPCIÓN B

- 1. (2.5 puntos) Describe el ensayo de fatiga.
  - a. Descripción del ensayo: 1,25 puntos
  - b. Definición de fatiga: 1,25 puntos
- (2.5 puntos) En una transformación termodinámica se mantiene el volumen constante, modificándose la presión y la temperatura del gas (incrementándose ambas variables).
   ¿Cuánto vale el trabajo en esa transformación? Dibuja esta transformación en un diagrama p-V.
  - a. Definir y justificar el valor del trabajo para una transformación isócora: 1,25 puntos
  - b. Dibujar el proceso indicando los puntos inicial y final y sus tres coordenadas termodinámicas: 1,25 puntos
- 3. (2.5 puntos) Describe gráficamente el proceso de solidificación-fusión de un metal puro (dibuja el diagrama temperatura frente a tiempo).
  - a. Indicar claramente cómo el cambio de fase se produce a temperatura constante (distinguiéndolo de las aleaciones): 1,25 puntos
  - b. Dibujar las líneas verticales características de estos compuestos: 1,25 puntos
- 4. (2.5 puntos) Describe brevemente el funcionamiento termodinámico de una máquina frigorífica comparando siempre con el funcionamiento de una máquina térmica.
  - a. Dibuja el esquema representativo del funcionamiento de una máquina frigorífica: 1,0 punto
  - b. Define COP: 0,5 puntos
  - c. Dibuja el esquema representativo del funcionamiento de una máquina térmica: 0,5 puntos
  - d. Define rendimiento termodinámico: 0,5 puntos